



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

Los Pinos

1. Localización¹:

-Datos perimetrales: Av. Riestra, Portela Ana María Janer y Mariano Acosta². Instalado en terrenos del Colegio Pío X³.

-Datos jurídico/ dominial:

2. Datos censales:

Población: De acuerdo a la proyección de población efectuada en el marco del Diagnostico Institucional, realizado en este organismo, este asentamiento cuenta con **935** personas aproximadamente.

Para arribar a este resultado se analizaron los datos proporcionados por el Ministerio de Espacio Público.

-Origen, datos de residencia: Los primeros ocupantes se asentaron allí hace aproximadamente 3 años⁴.

3. Tipo de viviendas:

-Servicios:

La conexión de agua para el asentamiento proviene de dos vecinos del barrio Las palomas que se encuentra sobre la Av. Riestra. Según informó el presidente Daniel Paolini uno de los vecinos del barrio cobra la conexión⁵.

Los caños que llevan el agua al asentamiento atraviesan la Av. Riestra prácticamente en la superficie, lo que implica que están expuestos a posibles roturas por el tránsito de los autos.

En la manzana 5 (60 flías), según informa una de las vecinas, hay canillas domiciliarias mientras que en las manzanas 1, 3 y 4 el agua se obtiene a través de canillas comunitarias que se encuentran en mal estado. El caudal de agua es abundante pero las conexiones son muy precarias y están expuestas a la contaminación.

En la manzana 2 obtienen agua de una conexión del mismo predio (sobre Mariano Acosta) hay 1 canilla comunitaria y algunas casas tienen sus propias canillas. La señora Norma aclara que en ocasiones no tienen agua. Los habitantes trasladan el agua hasta las viviendas y almacenan el agua inadecuadamente lo que facilita la contaminación.

Las posibilidades de proveer agua segura a este asentamiento son limitadas.

¹ Anexo 1.

² Resolución DPCABA julio de 2006

³ Relevamiento Técnico realizado por Personal de Defensa Civil, Programa de Emergencia Habitacional, Promoción Social y Hábitat (Min. DH y S), Personal de AySA y los referentes de los asentamientos AU7, Los Pinos y Playón Fraga.

⁴ Resolución DPCABA julio de 2006

⁵ Este dato no está confirmado.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

La cuestión de los reservorios de agua no es aconsejada por el personal de AySA dado que no se puede garantizar la higiene de los mismo pudiendo y su mantenimiento⁶.

-Tipo de Viviendas: de metal, de madera y de cartón⁷.

4. Información relacionada de organismos de la Ciudad:

-Hospital de influenza: Hospital General de Agudos "P. Piñero". Varela 1301. Tel de guardia: 4631-5555. Director: Dr. Marcos Buchbinder. Atención Hospitalaria - General. Salud mental - Servicio de salud mental. Vih-sida - CEPAD.

-Centro de Salud y Acción Comunitaria (Ce.S.A.C.): N° 24.

-Comisaría Actuante: N° 36

-Centro de Gestión y Participación Comunal: N° 8, Dr. Gabriel Jorge Salas.

-Estación de Bomberos: Cuartel VII de Flores.

-Ministerio de Medio Ambiente: Ente de Higiene Urbana, realizó la campaña Un Juguete por una Sonrisa para el Día del Niño, en la cual participaron las escuelas de la Zona 5 en la recolección de juguetes usados y los proveedores del Ente con juguetes nuevos, los cuales luego fueron donados. Realizó recorridos para fijar esquinas con basurales a los efectos de colocar contenedores⁸.

-IVC:

5. Informes especiales, relevamientos, proyectos de ley:

Relevamiento⁹ del día 15/05/2006 llevado a cabo por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección Acción Operativa y una colaboradora del comedor La Fé de Villa 3

6. Otros:

-Basurales¹⁰:

Ubicación: Janer y Portela. Se llevó a cabo una inspección ocular el día 27/02/07 no pudiéndose determinar la cantidad, ni la calidad de los mismos por estar el depósito de chatarra cerrado.

Ubicación: Av. Riestra y Pergamino (200 metros a lo largo de la av. Riestra). Asentamiento lindante: Los Pinos. Se llevó a cabo una inspección ocular el

⁶ Relevamiento Técnico realizado por Personal de Defensa Civil, Programa de Emergencia Habitacional, Promoción Social y Hábitat (Min. DH y S), Personal de AySA y los referentes de los asentamientos AU7, Los Pinos y Playón Fraga.

⁷ Informe remitido por Dirección General de Defensa Civil. Subsecretaría de Emergencias. Ministerio de Gobierno. GCBA. 31 de Enero de 2007

⁸ Información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente en febrero 2007.

⁹ Informe remitido a SGCBA el día 31 de enero de 2007.


¹⁰ Relevamiento de Basurales realizado por CEAMSE. Información proporcionada por la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD**

día 27/02/07. Si bien no se trata de un basural, es considerable la cantidad de residuos.

ANEXO 1





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD

